

— Рекомендации по использованию кабелей и коннекторов —

Обычные Блоки Питания

Коннектор	Использование
20+4 контактов	Питание материнской платы
12В 4 контакта/8 контактов/4+4 контактов	Питание процессора
PCIe 6 контактов/8 контактов/6+2 контактов	Питание видеокарт
SATA, Molex 4 контакта и FDD	Питание устройств хранения данных и охлаждающих устройств

Блоки Питания Для Добычи Криптовалют

Gold Miner:

Коннектор	Использование
20+4-пиновые	Питание для материнской платы
12 В, 4-пиновые/8-пиновые/4+4-пиновые	Питание для процессора
PCIe 6-пиновые/8-пиновые/6+2-пиновые	Питание для видеокарт
SATA и FDD	Питание для накопителей
4-пиновые Molex	Питание для адаптеров PCIe или систем охлаждения

ACPS:

Коннектор	Использование
20+4-пиновые	Питание для материнской платы
12 В, 4-пиновые/8-пиновые/4+4-пиновые	Питание для процессора
PCIe 6-пиновые/8-пиновые/6+2-пиновые	Питание для видеокарт
4-пиновые Molex	Питание для систем охлаждения
SATA	Питание для адаптеров и накопителей
FDD	Питание для дискет

Использование коннекторов способом, отличным от данных выше рекомендаций, аннулирует вашу гарантию.